

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 ИМЕНИ
В.С. НОСЕНКО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АБИНСКИЙ РАЙОН

ул. Советская 103
п. Ахтырский, Абинский район,
Краснодарский край,
353301 Тел/факс (86150) 36-5-40
E – mail: school10@abin.kubannet.ru
ОГРН 1022303381968
ИНН/КПП 2323018369/232301001
№ 406 от 16.08.2021 года

Главному государственному инспектору
Абинского района
по пожарному надзору
Начальнику ОНД и ПР Абинского района
подполковнику внутренней службы
М.В. Федоренко

Отчет МБОУ СОШ № 10 о выполнении предписания № 8\1\1-5 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 10 имени В.С. Носенко муниципального образования Абинский район, проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений
1	2	3
1.	В здании школы чердачное помещение не оборудовано автоматической установкой пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации	1) разработан план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки (копия приказа с приложением плана прилагается); 2) установка оборудования автоматической установки пожаротушения внесено в план на 2022 год, средства на установку заложены в план бюджета на 2022 год, согласовано с начальником управления образования и молодежной политики Абинского района 24.06.2021 г.

2.	В поэтажных коридорах отсутствуют двери, оборудованные приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	1) Межэтажные двери в количестве 3 штук установлены. Контракт № 21 от 21.06.2021 г. с ИП «Хальцев А.В.»
3.	В общем коридоре дверь в электрощитовую не выполнена противопожарной.	1) Дверь в электрощитовую установлена. Контракт № 29 от 21.07.2021 г. ООО «Техно-Сити»
4.	Ширина эвакуационного выхода № 2 из спортзала составляет 1,06 м (менее 1,2 метра)	1) Замена двери с увеличением эвакуационного выхода внесена в план капитального ремонта спортзала на 2022 год. Имеется сметный расчет капремонта № 02-01-01 от 17.05.2021 года.
5.	Не обеспечено исправное состояние систем наружного противопожарного водоснабжения (отсутствует давление в водонапорной сети)	1) Направлено письмо в ОАО «Водоканал» № 265 от 12.02.2021 года. Имеется ответ От ОАО «Водоканал» № 207 от 19.02.2021 года.

Приложения на (11) листах.

Директор МБОУ СОШ № 10



И.Я. Чалая

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Чаляя Ирина Яковлевна

Действителен с 16.11.2021 по 16.11.2022